



Bänkliliste

06.01.21

Anzahl VVG-Bänkli in ganzer Gemeinde 129

Standort	Bank Nr.	VVG Plakette	Detailbeschreibung	vorgesehene Arbeiten für 2021	zu erledigen oder erledigt 2020	erledigt 2019
<u>Talgebiet süd</u>	26		Bänkli			
Burgerholz	500	ja	Egetenwald; Weg zur Buchser Grenze			hint.Sitzbrett ersetzt
Burgerholz	501	ja	Egetenparkplatz, am Waldrand		1 Sitz- 2 Lehnenbretter ers.	vorderes Sitzbrett ersetzt
Egeten	502	ja	nach Abzweiger Montaschin, an Rütistrasse		alle Bretter neu	
Rüti	503	nein	neben dem alten Steinbrecher	die and. 3 Bretter ersetzen	Oberes Lehnenbrett ersetzt	
Schloss Werdenberg	525	nein	An der Nordseite ausser der Schlossmauer	1 Sitz-1 Rückl. Neu	1 Sitzbrett ersetzt	obere Rücklehne ersetzt
Egeten	505	ja	am Weg zum Schloss	2 Sitzbretter ersetzen	untere Lehne ersetzt beide Sockel einbetoniert	
Egeten	504	ja	neben dem Hasengässli			
Lognerbach	506	ja	Limserbündt beim Lognerbachbrüggli	alle Bretter neu		
Lognerstrasse	507	ja	Ecke Lognerstr. - Dachsweg	alle Bretter neu		
Seilersbünt	508	ja	Beim Stall Staudenstrasse 24		alle Bretter neu	
Grütli	509	nein	in Pärkli süd			
Grütli	510	nein	in Pärkli gegen Strassenseite süd		1 Sitzbrett ersetzt	
Grütli	511	ja	in Pärkli gegen Strassenseite nord			
Grütli	512	nein	in Pärkli nord			obere Rücklehne ersetzt
Kiesfang Lognerbach	513	ja	Nordwest-Seite		alle Bretter neu Sockel rechts einbetoniert	
Kiesfang Lognerbach	514	ja	Ostseite 1. Bänkli süd		1 Sitzbrett ersetzt	beide Rücklehnen ersetzt
Kiesfang Lognerbach	515	nein	Ostseite 2. Bänkli nord	alle Bretter neu		
Butzifährweg	516	ja	direkt an Stallwand	ev. alle Bretter neu	Vorderes Sitzbrett gedreht	
Hochhausweg	517	ja	unter alter Baumschule "Vetsch"		Neuen Platz gemacht Bänkli höher gesetzt, Sitzbrett gedreht	Bretterboden gemacht
Mühlbachweg	518	ja	Biotop bei Staudnerbachbrücke			Tiefbauamt hat Platten gelegt
Hochhaus	519	nein	An Linde bei Posthaltestelle süd	alle Bretter neu		
Hochhaus	520	ja	An Linde bei Posthaltestelle nord	alle Bretter neu		
Kiesfang Studnerbach	521	ja	beim Parkplatz		2 Sitzbretter ersetzt	beide Rücklehnen ersetzt
Kirchbünt	522	nein	Kreuzung Kirchbüntstr. - Spitalstr. Bänkli west			
Kirchbünt	523	ja	Kreuzung Kirchbüntstr. - Spitalstr. Bänkli ost		2 Sitzbretter ersetzt	beide Rücklehnen ersetzt
Lukashauss	524	ja	in der Mitte der Lukashaussstrasse			2 Sitzbretter ersetzt. Beim heuen abgeschlagen



Bänkliliste

06.01.21

Anzahl VVG-Bänkli in ganzer Gemeinde 129

Standort	Bank Nr.	VVG Plakette	Detailbeschreibung	vorgesehene Arbeiten für 2021	zu erledigen oder erledigt 2020	erledigt 2019
Talgebiet nord		35	Bänkli			
Kirchgemeindehaus	635	ja	beim Parkplatz am Gakleinenweg, Bänkli ost		neu erstellt 8./9.5.20	
Kirchgemeindehaus	636	nein	beim Parkplatz am Gakleinenweg Bänkli west		neu erstellt 8./9.5.20	
Bänkli im Friedhof und Friedhof-Parkplatz werden von Bau_Gemeinde unterhalten						
Unterdorf	614	ja	Unterdorfstrasse 28 (Geelerhaus)			
Unterdorf	600	nein	Laufenbrunnenstr. beim Schulhaus			
Unterdorf	610	ja	bei Abzweigung Werdenstr.- Unterdorfstr.			
Kiesfang Grabserbach	611	nein	Ostseite 1. Bänkli süd		1 Lehn Brett ersetzt	
Kiesfang Grabserbach	612	ja	Ostseite 2. Bänkli mitte			
Kiesfang Grabserbach	613	nein	Ostseite 3. Bänkli nord			Sitzbretter ersetzt
Kiesfang Grabserbach	633	ja	Nordseite			
Marktstrasse	608	nein	bei Grabserbach-Brücke ost			Sitzbretter ersetzt
Marktstrasse	609	ja	bei Grabserbach-Brücke west			Sitzbretter ersetzt
Dorf	602	ja	beim Abzweiger Spitalstrasse Bänkli süd	Nr. fehlt		Für Bauarbeiten abmontiert, Nov. m.neuen
Dorf	603	nein	beim Abzweiger Spitalstrasse Bänkli nord			Für Bauarbeiten abmontiert, Nov. m.neuen
alte Post	632	nein	Bei Velohaus Lindenau			
Dorf	606	ja	bei Parkplatz "Chilbibrugg" süd			Sitzbretter ersetzt
Dorf	607	nein	bei Parkplatz "Chilbibrugg" nord			Sitzbretter ersetzt
Mühlbach	604	ja	bei oberer Waschküche (hinter Ferdi)			
Büntli	605	ja	"Peter Vetsch Bänkli"			
"Löwenparkplatz"	631	ja	An Strasse zu Zimmerei Bernegger			
Alterswohn'g Stütlihus	615	nein	beim Stütlihus an Hauswand			
Alterswohn'g Stütlihus	616	ja	im Garten der Alterswohnungen			
Alterswohn'g Stütlihus	617		an Weg zu Alterswohnungen (aufgelassen)			
Alterswohn'g Stütlihus	618	nein	beim Eingang (Rondelle) Bänkli süd			
Alterswohn'g Stütlihus	619	nein	beim Eingang (Rondelle) Bänkli west			
Alterswohn'g Stütlihus	620	ja	beim Eingang (Rondelle) Bänkli nord			
Dorfengraben	621	ja	beim Abzweiger Dorfengrabenfussweg			Dach wieder abmontiert
Steinbergstrasse	634	ja	An Kreuzung Steinbergstr.-Dorfengrabenstr.	1 Sitzbrett ersetzen		
Rietgasse	622	ja	beim Abzweiger Rietzaunstrasse		ob. Lehn Brett ersetzt	
Rietzun	623	ja	b. Abzweiger Hinterer Laubergrabenweg			alle Bretter ersetzt
Rietzun	624	ja	beim Abzweiger Ruchenschild		beide Sitzbretter ersetzt	obere Rücklehne ersetzt
Bülsweg	625	ja	b. Abzweiger Hinterer Laubergrabenweg			Sitzbretter ersetzt
Bülsweg	626	ja	beim Abzweiger Unterbüls	1 Sitzbrett ersetzen		
Unterbüls	627	ja	beim Biotop Bülsbachweg	unt. Lehn Brett ersetzen		
Grabserbach	628	ja	Vorderer Grabserbachweg ob Mattenhof			alle Bretter ersetzt
Grabserbach	629	ja	Vorderer Grabserbachweg (ob Bülsweg)			
Grabserbach	630	ja	Vorderer Grabserbachweg (unter Kiesfang)		Bodenbalken ersetzt	



Bänkliliste

06.01.21

Anzahl VVG-Bänkli in ganzer Gemeinde **129**

Standort	Bank Nr.	VVG Plakette	Detailbeschreibung	vorgesehene Arbeiten für 2021	zu erledigen oder erledigt 2020	erledigt 2019
Berggebiet			33 Bänkli			
Stoggengass	700	ja	Kreuzung Stockengasse - Bannholzweg			
Simmi	701	ja	beim Simmisteg (Hasengutsteg)	1 Sitzbrett ersetzen		1 Sitzbrett ersetzt, untere Lehne gedreht
Simmi	702	ja	bei Brüggli "Plätteliweg" (auf Gamserboden)			
Sand	703	ja	in Kurve nach Haus 15 (Grob)			
Bongertbrüggli	704	ja	ca. 20m von Strasse weg am Bach			Marti-Bau hat Bänkli abmontiert u. wieder
Oberstaudenweg	705	ja	"Stüdeligass nach Haus Schöpfer"			
Oberstuden	706	ja	Hugobühlstr. nach Abzweiger Obergatter			
Grossstauden	707	ja	direkt in Kreuzung, am Bächli neuen Standort (ev. neben Hydrant)	Bänkli neu erstellen Sockel und alle Bretter	Bänkli für Strassenbau abmontiert	
Bunzenhalde	708	ja	oberhalb "Rangg" am Waldrand			
Prestenegg	709	ja	beim Abzweiger Mafun	2 Sitzbretter ersetzen		
Gruebe	710	ja	direkt im "Rangg"	alle ersetzen		
Amasis	711	ja	an Bergstrasse (ob Abzweiger Kreuzbergstrasse)	alle Bretter ersetzen	Nummer fehlt	
Ampadeilaweg	712	ja	ca. in der Mitte des Weges		Nummer fehlt	
Steinagger	713	ja	im "Schellenhalderangg"	2 Lehnenbretter ersetzen Ev. neuen Sockel	Sockel (gebrochen)/ hält die Saison 20 noch	2 Lehnenbretter ersetzt
Forst	714	nein	beim Abzweiger Firststrasse	2 Sitzbretter ersetzen		
Boden (aufgelassen)			beim Grabserberger-Schulhaus			
Jörler	715	ja	Aussichtsplatz		2 Lehnenbretter ersetzt	
Vilier	716	ja	beim Abzweiger Hinteregg			
Littenberg	717	nein	am Striggerenweg (von Bädli)			2 Sitzbretter ersetzt
Vor-Striggeren	731		Bei Baum direkt am Fahrweg	das Bänkli wird aufgelassen		Nummer montiert
Bätzleregg	718	ja	an Strasse von Bädli			obere Rücklehne und 1 Sitzbrett ersetzt
Plenen	719	ja	an Strasse von Bädli vor Abzweiger Badweid	2 Lehnenbretter ersetzen		
Muntlerentsch	720	ja	vor Abzweiger Maienbergstrasse			2 Lehnen- und 1 Sitzbrett ersetzt
Rohr	721	ja	an Maienbergstr. (ca. 200m oberhalb Rangg)			2 Lehnenbretter ersetzt
Schwarzenberg	722	ja	im "Rangg"			
Flammer	723	ja	vor Abzweiger Toggenhölzli	obere Lehne ersetzen Sockel schräg		
Summerweid	724	ja	mitten in der Wiese bei kleiner Tanne			
Rosshag	725	ja	beim Wegabzweiger zur Herti		1 Sitzbrett ersetzt	
Wäseli (Turbenriet)	726	ja	an Strasse von Gamperfin zum Rosshag			2 Lehnen ersetzt
Guferen	727	ja	wo Einbahnstrassen zusammen kommen			
Rogghalm	728	ja	bei Bushaltestelle		ob. Lehne u. ein Sitzbrett von Pferd verbissen -> ersetzt	
Lidmäl	729	ja	"Lohrmann Bänkli"			Nummer montiert
Gschwemnten	730	nein	Ausstellplatz am oberen Ende des "Kreuzweg"			
Schwendiweg	732	ja	unter Puregatter		Hans-jörg hat neues Bänkli gemacht, aufgestellt 7.4.20	Lehne rep. am 2.4.19



Bänkliliste

06.01.21

Anzahl VVG-Bänkli in ganzer Gemeinde 129

Standort	Bank Nr.	VVG Plakette	Detailbeschreibung	vorgesehene Arbeiten für 2021	zu erledigen oder erledigt 2020	erledigt 2019
Alpen	35		Bänkli			
Oelberg	802	ja	an Strasse zur Herti (Tischgarnitur)		Lehne neu verschraubt	
Oelberg	803	ja	beim Ross-Schopf			
Zoggenboden	804	ja	unter Wettertanne			
Voralp	805	ja	beim Abzweiger Gamperfinstrasse "im Rangg"			
Voralp	829	ja	nach dem Abzweiger Gamperfinstrasse			beide Sitzbretter ersetzt
Voralp	806	nein	beim Abzweiger zum Kurhaus ost		1 Lehnenbrett ersetzt	
Voralp	807	ja	beim Abzweiger zum Kurhaus west			
Voralp	828	ja	Waldrand vor oberem Parkplatz	Aufstieg zum Bänkli über Strassenbord neu machen		
Voralp	808	ja	Oberer Parkplatz (Weg zum alten Camping)			
Risiwald	809	nein	an Strasse ins Ischlawitz		1 Sitzbrett ersetzt	1 Lehne ersetzt
Voralp Kurhaus	810	ja	beim Kurhaus ost		24.10.20 2.Sitzbrett ersetzt	
Voralp Kurhaus	811	nein	beim Kurhaus mitte			
Voralp Kurhaus	812	ja	beim Kurhaus west			
Voralp Kurhaus	800	ja	vor der ehemaligen Kegelbahn	2 Lehnenbretter ersetzen		
Voralp Kurhaus	801	ja	in Weide oberhalb der ehemaligen Kegelbahn			
Höhi	813	ja	hinter dem Steinbrunnen am Parkplatz			
Höhi	832	ja	Tischgarnitur hinter dem Steinbrunnen		neu erstellt 20.5.20	
Voralp	814	nein	Unterer Stofel (am Fussweg von Kurhaus)		1 Sitzbrett ersetzt	1 Sitzbrett u. 1 Lehne ers.
Voralpsee	815	nein	beim Kiosk (von Strasse 1. Bänkli)			1 Lehne u. 2 Sitzbretter ers.
Voralpsee	816	ja	beim Kiosk (von Strasse 2. Bänkli)			1 Sitzbrett ersetzt
Voralpsee	831	ja	vor dem See (1. Bänkli von Voralp nord)			alle Bretter ersetzt
Voralpsee	819	ja	vor dem See (2. Bänkli von Voralp nord)			alle Bretter ersetzt
Voralpsee	820	ja	vor dem See (3. Bänkli von Voralp mitte)			
Voralpsee	821	ja	vor dem See (4. Bänkli von Voralp süd)			
Voralpsee	817	ja	1. Bänkli unterhalb der Grillstelle unter Kiosk			beide Sitzbretter ersetzt
Voralpsee	830	ja	2. Bänkli unterhalb der Grillstelle unter Kiosk			Rundhölzer um Feuerstelle ersetzt
Voralpsee	818	ja	nach Steg über "Chrüzwaldbach"(unter Kiosk)			
Voralpsee	833	ja	Familienbänkli über "Chrüzwaldbach" west			neu erstellt
Voralpsee	834	ja	Familienbänkli über "Chrüzwaldbach" ost		neu erstellt 27.4.20	
Voralpsee	822	ja	Tischgarnitur Südseite		neu erstellt 1.5.20	teilweise verfault
Voralpsee	823	ja	Tischgarnitur Südwestseite (hinter dem See)	1 Hälblig ist verfault		
Voralpsee	824	ja	Tischgarnitur Westseite (hinter dem See)		neu erstellt 22.5.20	teilweise verfault
Voralpsee	825	ja	Tischgarnitur Nordwestseite		neu erstellt 25.5.20	teilweise verfault
Voralpsee	826	ja	Tischgarnitur Nordseite (Seemitte)		neu erstellt 26.5.20	wurde total demoliert
Leverschwendi	827	nein	beim alten Feuerwehrhäuschen	alte braune Bretter durch neue rote ersetzen		